

- $R_p$  en métallurgie = limite élastique à 0,2 %.
- Acier ordinaire S235  $\Rightarrow R_p = 240\text{Mpa}$ .
- Résistance pratique  $\Rightarrow R_{pe} = R_p/2$ .
- $R_{pg} = R_p$