

CONVERSION DES UNITES DE PRESSION.

CASIO Fx-9900GC

301 Bytes -

"UNIT. DE PRESS" J

LBI 0 J

"VAL. DE PRESS" J

? → A J

LBI 1 J

"NO. UNITE" J

"BAR = 1" J

"PAS = 2" J

"DAN ÷ MM² = 3" J

? → B J

B > 3 ⇒ GOTO 1 J

B < 1 ⇒ GOTO 1 J

LBI 2 J

"NO. APRES CONVER

" J

? → C J

C > 3 ⇒ GOTO 2 J

C < 1 ⇒ GOTO 2 J

C = B ⇒ GOTO 2 J

B = 1 ⇒ GOTO 3 J

B = 2 ⇒ GOTO 4 J

C = 1 ⇒ GOTO 5 J

E 7A → D ▲

"PA" ▲

GOTO 0 J

LBI 5 J

100A → D ▲

GOTO 9 J

LBI 4 J

C = 1 ⇒ GOTO 6 J

E - 7A → D ▲

GOTO 8 J

LBI 6 J

E - 5A → D ▲

GOTO 9 J

LBI 3 J

C = 3 ⇒ GOTO 7 J

A ÷ 100 → D ▲

GOTO 8 J

LBI 7 J

E 5A → D ▲

"PA" ▲

GOTO 0 J

LBI 8 J

"DAN ÷ MM²" ▲

GOTO 0 J